



PREFEITURA
PELOTAS

COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96015-010 – Pelotas – RS
(53) 3309-6035 – (53) 3309-6037 – controleinterno@pelotas.com.br

Orientação Técnica nº. 14/2014

ANÁLISE DO REFORÇO ESTRUTURAL SOB AS LAJES DE PISO DO 3º ANDAR DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS

Objetivo: Traçar um diagnóstico das condições estruturais do Terminal Rodoviário de Pelotas, especificamente no local onde foi realizada a reforma e instalada a Central de Vídeo e Monitoramento de Pelotas.

Período de abrangência: junho de 2014.

Período de realização da auditoria: junho e agosto de 2014.

Unidade auditada: Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas – ETERPEL



Resumo

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas a fim de analisar o comportamento das estruturas onde foi realizada a reforma para a instalação da Central de Vídeo e Monitoramento.
2. A auditoria analisou os projetos e memoriais relativos à reforma do 3º andar do Terminal Rodoviário de Pelotas, bem como realizou medição expedita no local e cálculos de verificação de segurança determinados pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
3. A Unidade de Controle Interno identifica a partir desta análise, desconformidades no comportamento das estruturas, em relação ao determinado pelas normas técnicas da ABNT.
4. A UCCI apresenta ao final desse trabalho, orientações a Administração com o intuito de estabelecer condições mínimas necessárias ao desempenho adequado da edificação, bem como garantir segurança aos usuários do Terminal Rodoviário.